



Remplacement roulettes

 **sumarf36**

[VIEW IN BROWSER](#)

updated 30. 3. 2022 | published 30. 3. 2022

Summary

Remplacement roulettes défectueuses Eryone thinker SE

[3D Printers](#) > [3D Printers - Upgrades](#)

Bonjour à tous.

J'avais des problèmes avec les 2 roulettes de droite de Eryone thinker SE à cause des excentriques dans ces roulettes.

J'ai donc dessiné une simple pièce les remplacer et ça fonctionne toujours depuis quelques temps.

Peut-être aussi pour autres machines avec entre axe de 50mm ?

Couches 0.12

Infill 40 %

Vitesse 45 mms

Supports

Brim 5mm

PLA pour moi

Bonne journée

Model files



new-change-roulettes.step



change-roulette2mm.stl



change-roulette2mm.stl

License

This work is licensed under a
[Creative Commons \(4.0 International License\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Attribution—Noncommercial—Share Alike

- ✗ | Sharing without ATTRIBUTION
- ✓ | Remix Culture allowed
- ✗ | Commercial Use
- ✗ | Free Cultural Works
- ✗ | Meets Open Definition